

Table d'inspection - Textiles

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Zona Industrial da Maia I, Sector II
4475-122 Maia, Portugal

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt




Table d'inspection - Textiles

La table d'inspection, a été conçue pour l'adéquate inspection des textiles.



Caractéristiques Techniques

- Totalemnt construit en acier inox AISI 304L.
- Haut et rayon plaqués avec acier inox 304 de 1,2 mm.
- Insonorisé et renforcé avec plaque en bois.
- Finissage polis.
- Pieds réglables en hauteur.
- Avec une zone rétro éclairé pour inspection.
- Dimensions (larg. x prof.x hauteur): 1200 x 1000 x 850mm

Peut être fabriqué en autres dimensions



Option

- La zone d'inspection éclairée peut couvrir toute la largeur et la profondeur de la plaque de recouvrement.

En cas d'améliorèment et développement du produit , Prohs se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

